

## 区政府挂账督办重大火灾隐患销账情况统计表

序号	重大火灾隐患单位名称	详细地址	主体责任单位	存在的主要隐患	处理结果
1	首都医科大学附属北京佑安医院	北京市丰台区右外西头条8号	首都医科大学附属北京佑安医院	1、C楼与F楼之间消防车道上方设置连接雨棚，C楼南侧消防车道设固定停车位，北侧设绿化带停车场占用消防车道；2、采用聚苯夹芯彩钢搭建的医工库房与其南侧采用聚苯夹芯彩钢搭建的四号库房之间防火间距不足1米，采用聚苯夹芯彩钢搭建基建处与其东侧采用聚苯夹芯彩钢搭建的会议室之间防火间距不足2米，采用聚苯夹芯彩钢搭建肝病研究所与其南侧毗邻建筑防火间距不足1米；3、医工库房应急照明灯损坏率超过50%；4、病理科地上第二层建筑面积405平方米、仅设置一部疏散楼梯，肝病研究所南侧二层室外楼梯宽度仅0.5米，车库上部第二层采用聚苯夹芯彩钢搭建的司机班建筑面积216平方米、仅设置1个安全出口；5、肝病研究所的防火分区面积超过规定的50%。	已整改完毕
2	北京市瑞丰明铁柜厂	北京丰台区巴庄子143号	四合庄	1、设置的消火栓系统不能正常使用；2、安全出口数量不符合规定；3、疏散指示标志损坏率超过50%；4、建筑之间的既有防火间距被占用。	已整改完毕
3	京铁家园	丰台区京铁家园	北京铁路局北京建筑段	1、消防中控主机瘫痪，自动消防设施不能正常联动控制；2、该小区火灾自动报警系统损坏，不能恢复正常运行；3、地下车库机械排烟不能正常使用运行；4、小区内消防车道被占用、堵塞。	已整改完毕
4	北京幸福晓月物业管理有限公司	丰台区卢沟桥南里2号	北京北叉京力工程机械有限责任公司	1、该群租房未按规定设置火灾自动报警系统；2、该群租房未按规定设置自动喷水灭火系统；3、该群租房未按规定设置排烟设施；4、该群租房室内消火栓数量不足。	已整改完毕
5	云岗百货商场	云岗南区西里一号	马和江	1、该场所未按规定设置火灾自动报警系统；2、该场所未按规定设置自动喷水灭火系统；3、该场所室内消火栓接自来水管线，未按规定设置消防水源。	已整改完毕
6	幸福里公寓	北京市丰台区南大红门路警备东路6号2区东门四层、五层	南苑乡南苑村	1、人员密集场所（四层南侧无安全出口，五层只有一个安全出口）的安全出口数量不符合规定；2、五层屋顶为岩棉夹心彩钢板搭建。	人员已清退
7	新发地农副产品批发市场	丰台区新发地桥西侧	新发地村	1、消防车通道被占用，未保持畅通；2、部分室内、外消火栓压力不足，水源为自备井；3、电气线路敷设不符合要求；4、未按规定设置疏散指示标志和应急照明灯；5、部分存在经营、存储、居住在同一建筑内，存在“三合一”情况。	已整改完毕

## 区政府挂账督办突出火灾隐患销账情况统计表

序号	突出火灾隐患单位名称	详细地址	主体责任单位	存在的主要隐患	处理结果
1	长安新城小区机械式立体车库	丰台区大成路长安新城小区	北京金隅大成物业管理有限公司	该场所 2850 平米建筑为彩钢板搭建。	已整改完毕
2	丰台区庄维花园三期 1 号楼	丰台区七里庄路四号院	卢沟桥乡周庄子大队	1、该小区消火栓无水，室内消火栓系统不能正常使用。2、无消防中控主机，该小区火灾自动报警系统无法正常使用。3、无消防中控主机，自动消防设施不能正常联动控制。4、消火栓箱内无水枪、水带。	已整改完毕
3	北京东兴联物业管理有限公司丽泽雅园分公司	丰台区丽泽雅园	北京东兴联物业管理有限公司	1、该小区火灾自动报警系统无报警信号，不能正常使用；2、消防中控主机瘫痪，自动消防设施不能正常联动控制；3、地下室住人且未设排烟设施。	已整改完毕

## 区政府挂账督办区域性火灾隐患销账情况统计表

序号	隐患名称	具体地址	区域类别	存在的主要消防安全问题	整改情况
1	益丰大院	东高地益丰园小区北侧	出租大院	1、私拉乱接电线；2、管理混乱；3、消防车通道不畅。	已整改完毕
2	纪家庙 97 号院	纪家庙 97 号院	出租大院	1、私拉乱接电线；2、占用疏散通道；3、存在泡沫彩钢板建筑。	已整改完毕
3	京深海鲜市场	丰台区石榴庄西街 232 号	商贸市场	1、部分屋顶使用彩钢板搭建；2、商户内电气线路敷设不符合要求；3、消防车道不畅通。	已整改完毕